


Calibração Da Lousa Interativa Unionboard V3.2


1- Execute o calibrador e quando aparecer esta janela, clique em "reset"



2 - Nesta janela de confirmação aperte em "OK"



3 - Volte na janela anterior e clique em "Calibration"



4 - Em cada ponto piscantes que aparecer na tela, pressione com o dedo até aparecer um novo ponto.



5 - Lousa Interativa UnionBoard Calibrada.