

Calibração Da Lousa Interativa Unionboard V3.0


1- Após instalação do software e do calibrador (Ambos são o mesmo executável). Aparecerá dois ícones na Área de trabalho. Para calibração, clique no com ícone de USB.




2 - No canto inferior esquerdo da barra de tarefas do windows, clique novamente no ícone de USB.



3 - No submenu que abrir, clique em "Calibrar"



4 - Em cada ponto piscantes que aparecer na tela, pressione com o dedo até aparecer um novo ponto.



Calibração dos atalhos


1- Após instalação do software e do calibrador (Ambos são o mesmo executável). Aparecerá dois ícones na Área de trabalho. Para calibração, clique no com ícone de USB.




2 - No canto inferior esquerdo da barra de tarefas do windows, clique novamente no ícone de USB.



3 - No submenu que abrir, clique em "Calibrar"



4 - Após abrir a tela seguinte, no 1º atalho superior do lado esquerdo, pressione até a seta azul da janela mover para o outro lado. Depois repita também do lado direito da Lousa.



5 - Clique em guardar para salvar as configurações.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter as informações mais atualizadas. Visite o site suporte.unionboard.com.br.